

# Photos prises sur le site Au lieu dit Pouillan et Gaujac



Le site est partiellement réinvesti par la végétation




Pas de clôture  
Pas de grille d'entrée





Affichage sur le site  
Impossible à lire



Conduit de ventilation  
très odorant



Déchets visibles  
Ont-ils été contrôlés ?



## Comment s'assurer que tous les déchets déversés seront Contrôlés ? Peut-on faire confiance à GC Conseil pour effectuer ces contrôles?

Ces questions sont essentielles car toutes les analyses faites pour justifier ce projet reposent sur le contrôle des déchets stockés

Monsieur Costanzo, gérant de la Sté GC Conseil possède un terrain près du site Pauillan et Gaujac, sur lequel sont stockés des gravats sur une hauteur et une surface très importantes (en comblement d'une ancienne carrière)

Nous avons questionné les voisins pour savoir si ces dépôts étaient autorisés. Aucun panneau n'est visible sur le site et cela depuis le début du stockage en 2016.

Monsieur Costanzo aurait selon eux présenté les premiers terrassements comme des aménagements pour créer une aire de retournement puis plus tard comme une aire de stockage temporaire.

Aujourd'hui il apparait clairement que ces dépôts sont définitifs car ils sont partiellement recouverts de terre végétale.

Les photos suivantes prises sur place montrent qu'aucun contrôle n'est effectué.  
Cette décharge nous parait donc illégale.

# Photos prises sur le terrain situé au n° 2450 Chemin du Mas Paulet sur l'ancienne carrière au lieu dit La Fauvette



**Le stockage est dissimulé  
par une végétation  
importante et dense**

**L'ancienne carrière est  
désormais complètement  
comblée. Les dépôts se  
font en hauteur**





**Nature des déchets visibles  
Aucun contrôle n'a été fait**



**L'évacuation des eaux  
traverse la route et va  
rejoindre le ruisseau qui  
coule vers le Gardon**



**Peut-on faire confiance à GC Conseil pour effectuer les contrôles?  
La réponse est NON**